


GHI CHÚ

- Mài, sơn lại toàn bộ vách ô tô xe, đường đi, hướng xe ra vào khu thể thao.
- Mở lối ra phía Nam giáp Kho + WC khu thể thao.
- Sửa chữa khung lưới hàng rào vị trí mở lối ra.
- Sửa chữa nền bê tông ngoài và nền sân bên trong giáp lối ra.
- Sửa các tấm đan rãnh thoát nước mưa phía Đông sân tennis.
- Khi thi công tham khảo các kích thước thực tế.

				MẶT BẰNG KHU THỂ THAO MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG		KT - 01	
						Số lượng	Khối lượng
TT	sửa	ngược	SỐ MẮC NHẬN	LẬP		Từ số:	Tổng số tờ:
LẦN BH:	1	1	1	NGÀY 15/05/2024		Vật liệu:	
K.SOÁT				XÁC NHẬN			
DUYỆT				DUYỆT		C. TY CP PHU TUNG MAY SỐ 1	




YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Mở cửa cổng và lối ra phía Nam giáp Kho + WC khu thể thao.
- Tập dượt cội, khung lưới B40 tháo dỡ để sửa chữa trụ cổng, cánh cửa.
- Sửa chữa nền hè bên ngoài và nền sân bên trong đảm bảo các xe ra vào thuận lợi.
- Sửa các tấm đan rãnh thoát nước mưa bằng tấm đan thép, thép tập dượt.
- Khi thi công tham khảo các kích thước thực tế.

MẶT BẰNG KHU THỂ THAO		KT - 02	
MẶT BẰNG SỬA CHỮA		Số lượng	Khối lượng
MẬT BẰNG SỬA CHỮA		Tỉ lệ	
Vật liệu:		Tứ số:	Tổng số tờ:
<div style="text-align: center;"> </div>			
Duyệt:		C. T. V. C. P. H. T. M. S. 1	


TRÍCH B1
(HIỆN TRẮNG)



- N1
- Mặt nền bê tông xoa nhẵn
 - Bê tông nền mác M250 đá 1x2 dày 15cm
 - Nền bê tông tạo nhám + lớp đất đầm chặt

Rãnh thoát nước mưa sửa lại
tấm đan thép hử

TRÍCH B2
(SỬA CHỮA)



- N2
- Mặt nền bê tông xoa nhẵn
 - Bê tông nền mác M250 đá 1x2 dày 20cm
 - Lớp thép chịu lực D12
 - Lớp bạt dứa dày 0,1-0,3mm
 - Lớp đất san gạt đầm chặt

YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Bóc lớp đất nền và tạo nhám nền bê tông cũ trước khi đổ bê tông lót ra.
- Bê tông nền mác M250 đá 1x2 đổ dốc đều về rãnh hước mưa.
- Trụ cổng, bờ gạch chỉ, trát xung quanh vữa XM mác M7,5 dày 1,5cm.
- Đèn trụ cổng, dây điện nguồn lắp đặt theo thực tế.
- Tẩm đan rãnh sửa chữa theo thực tế, tận dụng thép của chủ đầu tư.
- Phế thải xây dựng thu dọn khỏi mặt bằng, khi thi công tham khảo thực tế.

MẶT BẰNG KHU THỂ THAO

CHI TIẾT

CỬA CỔNG, TRỤ CỔNG

KT - 03

Số lượng


Khối lượng

Tỉ lệ


Tờ số :

Tổng số tờ :

TT	Sửa chữa	NGƯỜI SỬA CHỮA NHẬN
LÀN BÈ	TÊN ĐƠN VỊ	NGÀY
LẬP	K. SOÁT	XÁC NHẬN
DUYỆT		




MẶT DÙNG CÔNG
(Hướng từ đường vào)




MẶT CẮT H1 - H1
(BỜ GẠCH CHỈ)
(L=8,8m)

TRỤ CỘNG
(SL: 02)



CÁNH CỬA CỘNG
(SL: 02)



- Trụ cổng xây gạch chỉ, trát xung quanh vữa XM mức M75 dày 1,5cm.
- Trụ cổng, gờ chỉ sơn ngoài trệt để lau chùi 1 lớp lót 2 lớp sơn màu.
- Cánh cổng sau khi lắp đặt đóng mở êm nhẹ, sơn màu vàng sáng.
- Bờ gạch chỉ trát xung quanh rộng 42cm, vữa XM mức M75 dày 1,5cm.
- Đền trụ cổng, dây điện nguồn lắp đặt theo thực tế.
- Phế thải xây dựng thu dọn khỏi mặt bằng, khi thi công tham khảo thực tế.

YÊU CẦU KỸ THUẬT

MẶT BẰNG KHU THỂ THAO		CHI TIẾT	
CỬA CỘNG, TRỤ CỘNG		KT - 05	
Số lượng	Khối lượng	Tỉ lệ	
Tờ số:	Tổng số tờ:		
C.TY CP PHỤ TÙNG MÂY SỐ 1			

TT: SỬA BỒI NGƯỜI SỬA XÁC NHẬN
 LẦN BH: ... COTENAN KY NGAY
 LẬP: PHU ANH CONSTRUCTION
 K.SOAT: ...
 XÁC NHẬN: ...
 DUYỆT: ...